

ETUDE PLURIDISCIPLINAIRE

DU SITE DE BARELS

(COMMUNE DE GUILLAUMES-ALPES MARITIMES)

TOME IX

ANALYSE DU BÂTI

LES ATELIERS DU PAYSAGE

Joël Tressols – Philippe Bertone

2003/2004

TABLES DES MATIÈRES

<i>Analyse du bâti des extérieurs</i>	5
LES FAÇADES	5
LES OUVERTURES	15
<i>Analyse du bâti des intérieurs</i>	23
LES OUVERTURES	23
LES PIÈCES	27

Analyse du bâti des extérieurs

LES FAÇADES

Les Ateliers du Paysage

NumEdifice	N° Façade	Orien- tation	définition	Nature de la façade et précision	Niveau apparent	Matériau maçonnerie description	Couronnement	Couronnement - description
IA071_A2_003	1	sud	Gouttereau	Principale sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Crépis dégradé laissant les pierres vues, traces de badigeon de chaux.		
IA071_A2_003	2	ouest	Pignon	Arrière sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Crépis dégradé laissant les pierres vues, traces de badigeon de chaux		
IA071_A2_003	3	nord	Gouttereau	Arrière sur privatif	1	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Crépis dégradé laissant les pierres vues, traces de badigeon de chaux		
IA071_A2_003	4	est	Pignon	Arrière sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Crépis dégradé laissant les pierres vues, traces de badigeon de chaux		
IA071_A2_008	2	sud	Pignon	Arrière sur privatif	2	Façade effondrée. Absence de crépis. Bardage en partie pignon haut.		
IA071_A2_008	3	nord	Pignon	Arrière sur public	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus, sur étage 0. Etage 1, comble en bardage bois.		
IA071_A2_008	1	ouest	Gouttereau	Principale sur privatif	1	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Chaînage d'angle sud effondré. Absence d'enduit. Joint des pieds de mur non apparents.		
IA071_A2_009	1	sud	Pignon	Principale sur public	1	Voûte bâti au mortier de chaux et plâtre. Tranche de la voûte protégé au plâtre rose. Pied de la voûte coté droit, trace d'enduit de plâtre. Voûte du Four effondrée.		
IA071_A2_009	2	est	Gouttereau	Arrière sur public	1	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis. Façade en partie écroulée.		
IA071_A2_009	3	nord		Arrière sur public	1	Façade effondrée.		

IA071_A2_010	3	sud	Gouttereau	Arrière sur privatif	3	En partir effondré, grosse fissures apparentes. Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis lessivé, à l'état de pierre apparente. Trace d'un fenestron rebouché sur la façade, avec e		
IA071_A2_010	2	est	Pignon	Arrière sur public	4	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis entièrement lessivé, absent. Joint des pieds de mur absent. Façade absente à partir de l'étage 1. Présence de 2 tirants au niveau du plancher		
IA071_A2_010	1	nord	Gouttereau	Principale sur public	2	bâtiment en ruine, grosse fissuration de la façade. Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Pied de mur		
IA071_A2_011	3	ouest	Gouttereau	Arrière sur privatif	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, joint absent au pied de mur. Façade coté sud sans enduit, joint fortement.		
IA071_A2_011	1	est	Gouttereau	Principale sur public	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, quelques pierre vue, pied de mur fortement dégradé, à l'état de pierre		
IA071_A2_011	2	nord	Pignon	Arrière sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, quelques pierres vue. Petit cabanon accolé à la façade.		
IA071_A2_013	2	sud	Gouttereau	Arrière sur privatif	1	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Nombreuses trace d'enduit ou crépis de plâtre rose. Partie basse fortement dégradée.		
IA071_A2_013	1	ouest	Pignon	Principale sur privatif	1	Mur en moellon calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Nombreuses trace d'enduit ou crépis de plâtre rose. Partie basse fortement dégradée.		
IA071_A2_013	3	est	Pignon	Arrière sur privatif	1	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Nombreuses trace d'enduit ou crépis de plâtre rose. Partie basse fortement dégradée.		
IA071_A2_013	4	nord	Gouttereau	Arrière sur privatif	1	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Nombreuses trace d'enduit ou crépis de plâtre rose. Partie basse fortement dégradée.		
IA071_A2_020	1	est	Pignon	Principale sur privatif	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre vue. Cadran solaire à l'étage 2, enduit et badigeon		
IA071_A2_020	2	sud	Gouttereau	Arrière sur public	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre vue. Crépis et joint fortement dégradés	Adoucissement concave	A l'aplomb de la fenêtre de l'étage 2.

IA071_A2_020	3	nord	Pignon	Arrière sur privatif	4	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre apparente Mur mitoyen effondré, trace d'enduit au plâtre		
IA071_A4_001	2	est	Pignon	Arrière sur public	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre vue. Contrefort bâti en chaux et/ou plâtre moderne		
IA071_A4_001	3	nord	Gouttereau	Arrière sur public	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre vue. Reprise du crépis en pied de mur au mortier de chaux.		
IA071_A4_001	1	sud	Gouttereau	Principale sur privatif	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Crépis dégradé sur une hauteur de +3m, à l'état de pierre apparente		
IA071_A4_002	3	sud	Gouttereau	Arrière sur public	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Trace de crépis de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, visible sur la gauche de la fenêtre de l'étage 0. Pierre apparente		
IA071_A4_002	1	ouest	Pignon	Principale sur public	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Reprise au mortier de ciment à l'étage 0, partie gauche		
IA071_A4_002	2	nord	Gouttereau	Arrière sur public	1	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre vue. 3 rangs de pierres hourdées au mortier de chaux		
IA071_A4_003	2	ouest	Pignon	Arrière sur privatif	2	Maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, dégradation de surface. Ouvrte sur la moitié sud de sa largeur, pignon en bardage bois.		
IA071_A4_003	1	sud	Gouttereau	Principale sur privatif	2	Maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, fortes dégradations, difficultés d'observation de traces d'enduits;		
IA071_A4_005	3	nord	Gouttereau	Arrière sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Fortement dégradé ou absent sur un mètre, au dessus pierres apparentes côtoient des reste de crépis grossièrement lissé. Très importante repris	Dépassée de toit	
IA071_A4_005	1	sud	Gouttereau	Principale sur public	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Fortement dégradé ou absent sur une hauteur de +2m, au dessus crépis grossièrement lissé, pas de pierre apparente. Reprise d'enduit au ciment sur		
IA071_A4_005	2	ouest	Pignon	Principale sur privatif	4	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Fortement dégradé ou absent sur une hauteur de 2m, au dessus crépis grossièrement lissé, en pierre vue. Forte oxydation des pierres. Sur-élévation		

IA071_A4_006	2	est	Gouttereau	Principale sur public	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Reprise du crépis et hourdage de pierre au mortier de ciment.		
IA071_A4_006	1	sud	Pignon	Principale sur public	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Trace de reprise de crépis à l'étage 0, granulométrie 10 à plus, à état de pierre vue. Absence de crépis au étage supérieur. Reprise partielle a		
IA071_A4_006	3	nord	Pignon	Arrière sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus.		
IA071_A4_007	1	nord	Pignon	Principale sur public	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Pignon à un seul rampant		
IA071_A4_007	2	ouest	Gouttereau	Arrière sur privatif	1	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Petite partie de façade seulement, la partie droite étant en contact		
IA071_A4_007	3	sud	Pignon	Arrière sur privatif	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Fortement absent ou dégradé sur le niveau -1. Correspond à une partie		
IA071_A4_007	4	est	Gouttereau	Arrière sur public	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus.		
IA071_A4_008	2	est	Gouttereau	Arrière sur public	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis. Le pied de façade est sur le rocher apparent.		
IA071_A4_008	1	sud	Pignon	Principale sur public	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis.		
IA071_A4_008	3	nord	Pignon	Arrière sur public	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Trace de crépis de chaux et/ou plâtre et grave.		
IA071_A4_013	1	sud	Pignon	Principale sur public	1	Maçonnerie et corps d'enduit grave et chaux et/ou plâtre. Pignon non protégé, ouvert sur extrados de la voûte		
IA071_A4_014	2	est	Pignon	Arrière sur privatif	2	Cette façade présente une couleur dégradée rose sur le haut et qui s'éclaircit en se rapprochant du sol et ce dans la même nature de mortier. Analyse: Ce mortier est composé de 85% de plâtre et 15% de carbonates et impuretés.		
IA071_A4_014	4	ouest	Pignon	Arrière sur privatif	2			
IA071_A4_014	1	sud	Gouttereau	Principale sur privatif	2	Pas de maçonnerie. Façade complètement ouverte avec poteau axé reprenant panne horizontale au niveau du plancher du niveau n°1. Datation façade 1875		
IA071_A4_014	3	nord	Gouttereau	Arrière sur privatif	1			
IA071_A4_015	3	ouest	Gouttereau	Arrière sur privatif	1	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis		
IA071_A4_015	2	nord	Pignon	Arrière sur privatif	1	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis		
IA071_A4_015	4	sud	Pignon	Arrière sur privatif	1	Maçonnerie en pans de bois remplis de pierre et plâtre par coffrage, recouvert d'un crépis de chaux et/ou plâtre et grave de 1 cm d'épaisseur.		

IA071_A4_015	1	est	Gouttereau	Principale sur privatif	1	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis		
IA071_A4_017	2	est			1	Mur en moellons calcaire grossièrement équarris, hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis extérieur.		
IA071_A4_017	3	ouest			1	Mur en moellons calcaire grossièrement équarris, hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis extérieur.		
IA071_A4_017	1	sud			1	Mur en moellons calcaire grossièrement équarris, hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis extérieur.		
IA071_A4_017	4	nord			1	Mur en moellons calcaire grossièrement équarris, hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis extérieur.		
IA071_A4_019	1	sud	Pignon	Principale sur public	1	Mur en moellons calcaire, hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Nombreux enduits de plâtre rose de différentes nuances se recouvrant, présence de crépis de chaux et/ou plâtre et grave.		
IA071_A4_019	3	nord	Pignon	Arrière sur public	1	Mur en moellons calcaire, hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis de chaux et/ou plâtre et grave, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre vue. Trace de badigeon de chaux et/ou plâtre.		
IA071_A4_019	2	est	Gouttereau	Arrière sur public	1	Mur en moellons calcaire, hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis de chaux et/ou plâtre et grave, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre vue. Trace de badigeon de chaux et/ou plâtre.		
IA071_A4_019	4	ouest	Gouttereau	Arrière sur public	1	Mur en moellons calcaire, hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis de chaux et/ou plâtre et grave, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre vue. Trace de badigeon de chaux et/ou plâtre.		
IA071_A4_024	2	sud	Gouttereau	Principale sur privatif	3	Partie Est : Absence de cloison sur le niveau 0 Niveau supérieur en pans de bois remplis en plâtre et pierre par coffrage, enduit d'un crépis de chaux et/ou plâtre et grave, granulométrie 10 à plus. Plancher de l'étage 1 apparent sur la façade. Pans	Adoucissement concave	Trace d'une corniche mouluré
IA071_A4_024	3					La façade présente quatre panneaux, à l'ouest un premier dans la continuité de l'édifice A4 025 (sans ouverture) un panneau en retour (mur refend) un autre panneau parallèle au premier (sur lequel est la seule ouverture de la façade) et un dernier effect	Dépassée de toit	
IA071_A4_024	1	sud	Gouttereau	Principale sur privatif	3	Partie Ouest : Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Fortement absent ou dégradé sur le niveau 0, au dessus	Adoucissement concave	Trace de moulure en plâtre au-dessus de la fenêtre supérieure
IA071_A4_025	1	sud	Gouttereau	Principale sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Quelques remplissage de joint en marnes calcaires noires. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Fortement dégradé		
IA071_A4_025	3	nord	Gouttereau	Arrière sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Fortement dégradé sur une hauteur de 0,50 m avec quelques traces de r		

IA071_A4_025	2	ouest	Pignon	latérale	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Quart bas à droite remplissage de joint en marne calcaire noire. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Fort		
IA071_B3_001	1	sud	Gouttereau	Principale sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Fortement absent ou dégradé sur le niveau 0, au dessus crépis grossière		
IA071_B3_001	2	ouest	Pignon	Arrière sur privatif	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Façade non enduite, trace de nombreuses reprises au plâtre.		
IA071_B3_001	3	nord	Gouttereau	Arrière sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Façade non enduite, traces de nombreuses reprises au plâtre.		
IA071_B3_001	4	est	Pignon	Arrière sur privatif	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Façade non enduite. Trace de nombreuses reprises au plâtre.		
IA071_B3_002	2	est	Pignon	Arrière sur privatif	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Fortement absent ou dégradé, crépis dans l'état de pierre vue.		
IA071_B3_002	1	sud	Gouttereau	Principale sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Fortement absent ou dégradé, traces de crépis grossièrement lissé et da		
IA071_B3_002	4	ouest	Pignon	Arrière sur privatif	3	Détruite aux trois quarts		
IA071_B3_002	3	nord	Gouttereau	Arrière sur privatif	1	Toiture avec lucarne permettant l'accès au niveau 2		
IA071_B3_003	2	ouest	Pignon	Arrière sur privatif	4	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, bien conservé, quelques pierres vues. Rebouchage de fissures au plâtre rose		
IA071_B3_003	3	sud	Gouttereau	Arrière sur privatif	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre vue. Reprise du crépis et des joints au mortier de		
IA071_B3_003	1	nord	Gouttereau	Principale sur public	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, quelques pierres apparente en parti basse. Trace de réparation de crépi		
IA071_B3_004	3	sud	Gouttereau	Arrière sur privatif	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus, joint fortement lessivé et absent en parti sur étages 0 et 1, à l'état de pierre apparente. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graviers		
IA071_B3_004	2	nord	Gouttereau	Arrière sur public	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre vue. Trace d'une reprise d'enduit, ou scellement au		

IA071_B3_004	1	est	Pignon	Principale sur public	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus., à l'état de pierre vue. Trace de réparation de fissure en plâtre. Fa		
IA071_B3_005	1	nord	Gouttereau	Principale sur privatif				
IA071_B3_005	2	sud	Gouttereau	Arrière sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis, à l'état de pierres apparentes.		
IA071_B3_006	2	sud	Gouttereau	Arrière sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis, à l'état de pierres apparentes.		
IA071_B3_006	1	nord	Gouttereau	Principale sur privatif		Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, absence de crépis. Présence d'une ancienne porte murée.		
IA071_B3_007	1	nord	Gouttereau	Principale sur privatif	1			
IA071_B3_007	2	sud	Gouttereau	Arrière sur privatif	2	La façade est constitué d'une porte à l'étage 0, accédant à un escalier desservant des étage 0 et 1. A l'étage 1, absence de mur, porte ou fenêtre.		
IA071_B3_008	1	nord	Gouttereau	Principale sur privatif				
IA071_B3_008	2	sud	Gouttereau	Arrière sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus., à l'état de pierre vue. Joint en pied de mur très dégradés. Tranche		
IA071_B3_009	1	sud	Gouttereau	Principale sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus., à l'état de pierre apparente. Joint en pied de		
IA071_B3_009	2	est	Pignon	Arrière sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus., à l'état de pierre vue. Façade en parti effondrée.		
IA071_B3_013	3	ouest	Pignon	Arrière sur privatif	3	Maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux et/ou plâtre. A droite, reste d'appentis, le mur anciennement protégé par celui-ci est enduit au plâtre.		
IA071_B3_013	2	est	Pignon	Arrière sur privatif	3	Maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux et/ou plâtre. Bardage bois en pignon toiture. Cadran solaire angle haut à gauche.		
IA071_B3_013	1	sud	Gouttereau	Principale sur privatif	2	Maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux et/ou plâtre. On distingue nettement trois interventions quand à sa construction: - grand quart en bas à gauche,		
IA071_B3_014	2	ouest	Pignon	Mitoyen	1	Pignon maçonné sur les deux cotés avec une porte dans l'axe du pignon		
IA071_B3_014	1	sud	Gouttereau	Principale sur privatif	3	Aucune maçonnerie, entièrement ouverte.		

IA071_B3_017	1	sud	Gouttereau	Principale sur public	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre vue. Joints de l'étage 0 fortement érodés. Batime		
IA071_B3_017	2	ouest	Pignon	Arrière sur privatif	4	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis. Façade constituée d'une citerne sur les étages 0 et 1, mur pignon sur 2 et 3. Citerne couverte par toiture.		
IA071_B3_019	3	nord-ouest	Pignon	Arrière sur public	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, en bon état. Nombreuses fissures sur la façade. Joints en pied de mur		
IA071_B3_019	2	nord-est	Gouttereau	Arrière sur public		Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, en bon état. Trace de badigeon de chaux et/ou plâtre. Joints de pied		
IA071_B3_019	1	sud-est	Pignon	Principale sur privatif	2	Façade renforcée par deux contreforts. Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus. Traces de plâtre en reprise d'		
IA071_B3_019	4	sud-ouest	Gouttereau	Arrière sur privatif	1	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, en bon état. Joints en pied de mur érodés. Trace de badigeon de chaux		
IA071_B3_027	1	est	Gouttereau	Principale sur privatif	1	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis érodé sur la partie gauche, en place sur la parti gauche. Présence d'une petite abside hourdée au plâtre, sur la façade. Citerne maçonné		
IA071_B3_027	2	sud-est	Pignon	Arrière sur privatif	2	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre vue. Cadran solaire en enduit de chaux et/ou plâtre		
IA071_B3_027	3	sud-ouest	Gouttereau	Arrière sur privatif	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Crépis extérieur de chaux et/ou plâtre et graves, granulométrie 10 à plus, à l'état de pierre apparente. Joints érodés par endroit Présence d'u		
IA071_B3_028	1	sud-est	Gouttereau	Principale sur privatif	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis. Mur effondré en partie. Mur en panneau de bois jointés. Passage ouvert sur toute la hauteur.		
IA071_B3_028	2	sud-ouest	Pignon	Arrière sur privatif	4	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis sur la moitié de la hauteur, au dessus, claustra de planche de bois et crépis de chaux et/ou plâtre et de garves.		

IA071_B3_028	3	nord-ouest	Gouttereau	Arrière sur privatif	3	Mur en moellons calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis sur la moitié de hauteur, au dessus à l'état de pierre vue. Trous correspondant à des niveaux de planchers. Une partie effondrée		
--------------	---	------------	------------	----------------------	---	--	--	--

Analyse du bâti extérieur

LES OUVERTURES

Les Ateliers du Paysage

NumEdifice	N° Façade	type ouverture	num ouver- ture	niveau	ouverture tableau	Encadrement	description encadrement et éléments singuliers
IA071_A4_025	1	fenêtre	1	0	Fortement dégradé Trace de plâtre Linteau poutre bois	En sailli	En bois, pour support d'un grillage
IA071_A4_025	1	porte	2	0	Fortement dégradé Trace de plâtre Linteau poutre bois, huisserie fixe en place	Non	
IA071_A4_025	1	porte	3	0	Fortement dégradé Trace de plâtre Linteau poutre bois, huisserie fixe en place (alaise)	Non	
IA071_A4_025	1	boite à lettres	0	4	caisson en bois scellé au ciment prompt	Non	
IA071_A4_025	1	fenêtre	0	5	Fortement dégradé en partie effondré Trace de plâtre Linteau poutre bois, huisserie en planche de bois pour fixation d'un grillage.	Non	
IA071_A4_025	1	porte	1	1	Absence de revêtement Linteau poutre bois	Non	
IA071_A4_025	1	porte	2	1	Absence de revêtement Linteau poutre bois Porte en place	Non	
IA071_A4_025	1	porte	3	1	Absence de revêtement Linteau poutre bois	Non	
IA071_A4_025	1	fenêtre	4	1	Enduit de plâtre badigeonné de chaux blanche Linteau solives bois	Au nu de l'enduit	Plâtre rose
IA071_A4_024	1	fenestron	1	0	Absence d'enduit, linteau solives bois. Trace de plâtre pour scellement huisserie. Obturation à l'aide d'une huisserie de bois percée.	Non	
IA071_A4_024	1	porte	2	0	Absence d'enduit Huisserie en place	Non	
IA071_A4_024	1	porte	1	1	Mortier de plâtre Linteau solives bois Huisserie en place	Non	
IA071_A4_024	1	fenêtre	1	2	Dressé au plâtre rose. Huisserie en place	Au nu de l'enduit	Enduit de plâtre rose avec encadrement incisé
IA071_A4_024	2	fenêtre	1	1	Dressé au plâtre rose et badigeon de chaux. Le plâtre rose est plus foncé que celui utilisé pour le remplissage de pans de bois.	Non	

IA071_A4_024	2	fenêtre	1	2	Dressé au plâtre rose et badigeon de chaux. Le plâtre rose est plus foncé que celui utilisé pour le remplissage de pans de bois.	Non	
IA071_A4_015	1	porte	1	0	Dressé au plâtre rose Linteau poutre bois	Non	
IA071_A4_015	4	fenestron	1	1	châssis bois scellé au plâtre	Non	
IA071_A4_005	1	fenestron	1	0	Dressé au plâtre puis repris au ciment. Linteau solives bois, maintenu sur un coté par une montant en bois.	Non	grillagée
IA071_A4_005	1	porte	2	0	Dressé au plâtre rose, restes. Seuil et linteau bois.	Au nu de l'enduit	Trace d'un encadrement incisé dans le plâtre.
IA071_A4_005	1	fenêtre	3	0	Absence d'enduit ou de crépis. Linteau bois. Appuis dégradés. Manques dans la maçonnerie.	Non	
IA071_A4_005	1	fenêtre	1	1	tableaux et linteaux dressés au plâtre rose. Appui pierre.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_A4_005	1	porte	2	1	Dressé au plâtre rose. Trace de badigeon de chaux blanche, et badigeon de chaux teintée en bleu. Linteau et seuil dégradés.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre. Permettait l'accès à un balcon en façade aujourd'hui disparu.
IA071_A4_005	1	fenestron	3	1	Dressé au ciment.	Au nu de l'enduit	
IA071_A4_005	1	fenêtre	4	1	Dressé au plâtre rose.	Non	Fenêtre en partie murée.
IA071_A4_005	1	fenêtre	1	2	Dressé au plâtre rose. + badigeon chaux. Appui dégradé.	Non	
IA071_A4_005	1	fenêtre	2	2	Maçonnerie brute à la chaux. Panne sablière fait office de linteau.	Non	
IA071_A4_005	2	fenêtre	1	2	Absence d'enduit.	Non	
IA071_A4_005	2	fenêtre	1	3	Absence d'enduit.	Non	
IA071_A4_006	1	porte	1	0	Dressé au plâtre rose. Seuil en pierre.	Au nu de l'enduit	Encadrement à incision dans le plâtre. Trace de badigeon de chaux bleu.
IA071_A4_006	1	fenestron	2	0	Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Encadrement à incision dans le plâtre. Appui dégradé.
IA071_A4_006	1	fenêtre	1	1	Dressé au plâtre rose, muré en partie et dressé au ciment. C'était antérieurement une porte.	Au nu de l'enduit	ancien encadrement au plâtre rose avec une incision périphérique sur le pourtour de l'ouverture initiale..
IA071_A4_006	1	fenêtre	2	1	Dressé au plâtre rose, muré en partie et dressé au ciment.	Au nu de l'enduit	ancien encadrement au plâtre rose avec une incision périphérique.
IA071_A4_008	1	porte	1	0	Tableaux dressés au plâtre. Linteau bois, anciennement enduit.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre.
IA071_A4_008	1	fenêtre	1	1	Absence d'enduit. Fenêtre scellé au plâtre.	Non	
IA071_A4_008	2	fenestron	1	0	Absence d'enduit	Non	
IA071_A4_008	2	fenestron	1	2	Dressé au plâtre.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre.
IA071_A4_008	3	porte	1	0	Dressé au plâtre rose.	Non	
IA071_A4_008	3	fenêtre	1	1	Pas de trace d'enduit.	Non	
IA071_A4_006	2	porte	1	0	Dressé au plâtre rose sur trois faces. Linteau poutre bois. Seuil pierre monobloc.	Au nu de l'enduit	Incisions
IA071_A4_006	2	fenêtre	1	1	trace de plâtre rose, dressé au ciment.	Non	
IA071_A4_002	1	porte	1	0	Dressé au mortier plâtre et sable. Linteau poutre bois. Huisserie en place.	Non	
IA071_A4_002	1	porte	1	1	Dressé au mortier chaux et grave. Linteau poutre bois. Huisserie en place.	Non	
IA071_A4_002	3	fenêtre	1	0	dressé au plâtre. Obturé par une grille.	Non	

IA071_A4_002	3	fenêtre	1	1	Absence d'enduit. Linteau poutre bois	Non	
IA071_A4_017	1	baie non traversante	1	1	maçonné en pierre et mortier de chaux. Linteau pierre monolithique	Non	
IA071_A4_019	1	Niche	1	1	Dressé et lissé au plâtre rose tamisé, sol en pierres hourdées au plâtre. Niche protégé par un claustra de bois. Niche dressé au plâtre.	Non	
IA071_A4_001	1	fenêtre	1	0	Dressé au mortier de ciment. Huisserie et grille en place. Linteau poutre bois.	Non	
IA071_A4_001	1	porte	2	0	Dressé au mortier de ciment. Huisserie en place. Linteau poutre bois	Au nu de l'enduit	Dressé au ciment.
IA071_A4_001	1	porte	3	0	Dressé au mortier de ciment. Huisserie en place. Linteau poutre bois en avancé.	Non	
IA071_A4_001	1	fenêtre	1	1	Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose. Présence d'une feuillure pour le passage des volets.
IA071_A4_001	1	fenêtre	2	1	Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose. Présence d'une feuillure pour le passage des volets.
IA071_A4_001	1	porte	3	1	Dressé au plâtre rose. Linteau poutre bois. Huisserie en place.	Non	
IA071_A4_001	1	fenêtre	4	1	Dressé au plâtre rose. Présence d'une feuillure pour le passage du volet.	Non	
IA071_A4_001	1	fenêtre	1	2	Dressé au plâtre rose. Huisserie en place.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose. Présence d'une feuillure pour le passage du volet.
IA071_A4_001	1	fenêtre	2	2	Dressé au plâtre rose. Présence d'une feuillure pour le passage du volet.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_A4_001	1	fenêtre	3	2	Dressé au plâtre rose. Présence d'une feuillure pour le passage du volet.	Non	
IA071_A4_001	2	fenêtre	1	1	Dressé au plâtre rose. Présence d'une feuillure pour le passage du volet.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose. Cadre incisé dans le plâtre.
IA071_A4_001	3	porte	1	1	Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose. Traces de badigeon de chaux blanche.
IA071_A4_001	3	fenestron			Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose. Traces de badigeon de chaux blanche.
IA071_A2_010	1	porte	1	1	Dressé au plâtre rose. Linteau poutre bois avec trace de clous, anciennement enduite.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose. Traces de badigeons blancs à la chaux avec une couleur bleue sur la droite.
IA071_A2_010	2	fenestron	1	0	Pierre sans enduit. Linteau pierre monolithique.	Non	
IA071_A2_010	3	porte	1	0	Linteau inscrit sous arc de décharge. Tableaux et maçonnerie dressé à la chaux, avec traces de plâtre. Accès au soubassement.	Non	
IA071_A2_011	1	porte	1	1	maçonnerie grossière, pièces de pans de bois en encadrement.	Non	La porte est sur un panneau en retrait de la façade, son accès est protégé par un toit bas commun au four.
IA071_A2_011	3	fenêtre	1	1	Reste seul le linteau dressé au plâtre rose. Maçonnerie à nu sur les tableaux.	Au nu de l'enduit	Trace d'un filet d'encadrement gravé dans le plâtre.
IA071_A2_011	3	fenêtre	2	1	Dressé au plâtre rose sur les 4 faces. Appuis dégradé. Feuillures pour volets	Non	
IA071_A2_011	3	fenêtre	1	2	Dressé au plâtre rose. Badigeon à la chaux blanche.	En sailli	Dressé au plâtre rose et taillé au rectangle en sur largeur de l'ouverture.

IA071_A2_011	3	fenestron	2	2	Pierre sans enduit Linteau pierre	Non	
IA071_A2_008	1	porte	1	0	Dressé au plâtre rose. Huisserie en place. Linteau bois.	Non	
IA071_A2_008	1	fenêtre	2	0	Dressé au plâtre rose. Huisserie en place. Linteau poutre bois	Non	
IA071_A2_008	3	porte	1	1	Porte bois sur panneau bandage bois.	Non	
IA071_A2_013	1	Niche	1	0	Corps d'enduit au mortier de chaux et grave, finition enduit de plâtre rose et badigeon de chaux blanche.	Non	
IA071_A2_020	1	porte	1	1	Dressé au plâtre rose. Huisserie en place. Linteau poutre bois.	Non	
IA071_A2_020	1	fenêtre	1	2	Dressé au plâtre rose. Feuillure pour passage d'un volet. Linteau poutre bois.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_A2_020	2	fenêtre	1	0	Pierres et mortier de chaux et grave. Linteau pierres. Ebrasement vers l'extérieur sur trois faces.	Non	
IA071_A2_020	2	porte	2	0	Pierres et mortier de chaux et grave. Linteau bois. Huisserie en place.	Non	
IA071_A2_020	2	fenêtre	1	1	Dressé au plâtre rose. Huisserie et grille en place. Linteau poutre bois. Léger ébrasement vers l'extérieur.	Non	
IA071_A2_020	2	Petit fenestron	2	1	Trou de 0,2x0,2 m en pierre et mortier de plâtre rose.	Non	
IA071_A2_020	2	fenêtre	1	2	Dressé au plâtre rose. Feuillure pour passage de volets.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose. Trace de badigeon de chaux blanche. Liseré. Moulure (corniche) en partie supérieure.
IA071_B3_004	1	porte	1	1	Encadrement en parti effondré. Pierres vues.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose en parti absent. Cadre incisé dans le plâtre rose.
IA071_B3_004	1	porte	1	2	Encadrement en parti effondré. Dressé au plâtre rose.	Non	
IA071_B3_004	3	porte	1	0	Pierre et mortier de chaux, absence d'enduit. Présence de plâtre rose pour scellement de l'huissierie absente. Linteau poutre bois et arc de décharge.	Non	
IA071_B3_004	3	fenestron	2	0	Dressé au plâtre rose. Linteau bois et arc de décharge.	Non	
IA071_B3_004	3	fenêtre	1	1	Dressé au plâtre rose. Linteau poutre bois dépassant vers la droite.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose. Cadre incisé dans le plâtre rose.
IA071_B3_004	3	fenêtre	2	1	Dressé au plâtre rose. Linteau bois.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose, en parti lessivé.
IA071_B3_004	3	fenêtre	1	2	Dressé au plâtre rose.	Non	
IA071_B3_004	3	fenêtre	2	2	Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_B3_003	1	porte	1	1	Dressé au plâtre rose.	En sailli	Dressé au plâtre rose, en saillie de 2 cm. Recouvert d'une peinture rose.
IA071_B3_003	1	fenêtre	1	2	Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose. Cadre incisé dans le plâtre rose. Recouvert de peinture rose.
IA071_B3_003	3	fenestron	1	0	Dressé au plâtre rose. Linteau bois.	Non	
IA071_B3_003	3	fenêtre	1	1	Dressé au mortier de ciment.	Au nu de l'enduit	Dressé au mortier de ciment.

IA071_B3_003	2	porte	1	0	Dressé au plâtre rose. Linteau poutre bois avec arc de décharge.	Non	
IA071_B3_003	3	fenêtre	2	1	Dressé au mortier de ciment.	Au nu de l'enduit	Dressé au mortier de ciment.
IA071_B3_003	3	fenêtre	1	2	Dressé au mortier de ciment.	Au nu de l'enduit	Dressé au mortier de ciment.
IA071_B3_003	3	fenêtre	2	2	Dressé au mortier de ciment.	Au nu de l'enduit	Dressé au mortier de ciment.
IA071_B3_006	2	fenêtre	1	0	Dressé au plâtre rose. Linteau poutre bois.	Non	
IA071_B3_006	2	fenêtre	2	0	Dressé au plâtre rose. Linteau bois. En parti obturé par pierres maçonnées.	Non	
IA071_B3_006	2	fenêtre	3	0	Dressé au plâtre rose. Linteau bois.	Non	
IA071_B3_006	2	fenêtre	1	1	Tableau en parti effondré. Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_B3_006	2	fenêtre	2	1	Tableau en parti effondré. Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_B3_006	2	fenêtre	3	1	Tableau en parti effondré.	Non	
IA071_B3_007	2	porte	1	0	absence d'enduit. Huisserie scellée au plâtre Linteau poutre bois.	Non	
IA071_B3_008	2	fenêtre	1	0	Dressé au plâtre rose.	Non	
IA071_B3_009	1	fenêtre	1	0	Dressé au plâtre rose. Linteau poutre bois.	Non	
IA071_B3_009	1	porte	2	0	Dressé au plâtre rose. Linteau poutre bois.	Non	
IA071_B3_009	1	fenêtre	1	1	Quelques traces de plâtre rose.	Non	
IA071_B3_019	1	porte	1	0	Dressé au plâtre rose.	Non	
IA071_B3_019	1	Niche	2	0	Dressé au plâtre rose.	Non	
IA071_B3_019	1	fenêtre	3	0	Dressé au plâtre rose. Grille en place.	Non	
IA071_B3_019	1	fenêtre	1	1	Dressé au plâtre rose.	Non	
IA071_B3_019	4	fenêtre	1	0	Dressé au plâtre rose.	Non	
IA071_B3_019	4	fenêtre	2	0	Dressé au plâtre rose.	Non	
IA071_B3_017	1	porte	1	0	Dressé au plâtre rose. Linteau poutre bois.	Non	
IA071_B3_017	1	fenêtre	2	0	Dressé au plâtre rose avec cadre en bois. Linteau poutre bois.	Non	
IA071_B3_017	1	fenêtre	1	1	Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_B3_017	1	fenêtre	2	1	Dressé au plâtre rose. Linteau bois.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_B3_017	1	fenêtre	3	1	Dressé au plâtre rose avec huisserie en place. Linteau poutre bois.	Non	
IA071_B3_017	1	fenêtre	1	2	Dressé au plâtre rose avec trace de badigeon de chaux.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_B3_017	1	fenêtre	2	2	Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_B3_017	1	Encadrement pierre	3	0	Encadrement en pierre et mortier de chaux, correspondant à la sortie d'eau de la citerne.	Non	
IA071_B3_017	2	fenêtre	1	2	Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_B3_027	1	porte	1	2	Dressé au plâtre rose. Linteau en arc de décharge.	Non	liseré gravé en intérieur du tableau.
IA071_B3_027	1	fenestron	2	2	Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose avec liseré en gravure.
IA071_B3_027	1	porte	3	0	Pierre et mortier de plâtre. Scellement des gonds avec plâtre rose.	Non	
IA071_B3_027	1	porte	4	0	Porte d'accès de la citerne, dressé au plâtre rose.	Non	

IA071_B3_027	3	fenêtre	1	0	trace de plâtre rose. Linteau en arc.	Non	
IA071_B3_027	3	porte	2	0	Pierre de taille et mortier de chaux.	Au nu de l'enduit	en pierre de taille et mortier de chau
IA071_B3_027	3	fenêtre	3	0	Dressé au plâtre rose. Appui pierre en saillie.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose. Grille six carreaux en place.
IA071_B3_027	3	fenêtre	1	1	Dressé au plâtre rose. Appuis dégradés manquants.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose. Grille et huisserie en place 16 cx
IA071_B3_027	3	fenestron	2	1	Dressé au plâtre rose. Appui pierre monolithe.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_B3_027	3	fenêtre	3	1	Dressé au plâtre rose. Présence de feuillure pour volets. Appuis dégradés manquants.	Au nu de l'enduit	Dressé à la chaux. Dans l'emprise d'une ancienne ouverture.
IA071_B3_027	3	fenêtre	1	3	Dressé au plâtre rose (périmètre complet).	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_B3_027	3	fenêtre	2	2	Dressé au plâtre rose. Appui dégradé.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose.
IA071_B3_027	3	fenêtre	3	2	Dressé au plâtre rose.	Au nu de l'enduit	Dressé au plâtre rose. Liseré gravé en périmètre.
IA071_B3_028	1	fenêtre	1	3	Claustra de planche bois superposé.	Non	
IA071_B3_028	2	fenestron	1	0	pierre et mortier de chaux.	Non	
IA071_B3_028	2	fenêtre	1	2	Claustra de planche de bois.	Non	
IA071_A4_025	2	porte	1	1	Tableaux plâtre Seuil pierre linteau bois	Non	ouv. Intérieure, un vantail. Accès niveau nord
IA071_A4_025	2	porte	1	2	Seuil et tableaux en maçonnerie linteau bois	Non	
IA071_A4_025	3	porte	1	1	Le seuil est maçonné les tableaux en plâtre le linteau est constitué par la panne sablier de la charpente	Non	
IA071_A4_024	3	porte		1	tableaux et linteau plâtre Seuil en pierre	Au nu de l'enduit	Bande plâtrée sur les trois cotés, encadrement incisé d'un trait. La porte d'entrée donne accès au vestibule.
IA071_A4_005	3	porte	1	1	Un tableau (à gauche) maçonné sans finitions. La droite est le poteau décrit dans la façade.	Non	La porte est en applique et s'ouvre vers l'extérieur DT
IA071_A4_005	3	porte	2	1	Un tableau plâtré (à droite) Le poteau décrit en montant droit de l'ouverture 1 tient ici lieu de montant gauche.	Non	S'ouvre en DP
IA071_A4_005	3	fenestron	3	1	Tableaux plâtres avec d'importants aplats en façade. Appui et linteau sont constitués de deux pièces de bois reliées entre elle au centre par un montant faisant office de barreau vertical.	Non	
IA071_A4_005	3	fenêtre	1	2	Cette ouverture n'est qu'un vide laissé entre deux montants de pan de bois. Un appui et un linteau ont été créés par fixation transversale d'une pièce de bois.	Non	Pas d'huisserie ni menuiserie. Ouverture ménagé lors du bardage de la façade.
IA071_A4_005	3	fenêtre	2	2	Cette ouverture est un vide laissé entre un montant de pan de bois et le mur de continuité de façade. Un appui plâtré et un linteau ont été créés par fixation transversale d'une pièce de bois.	Non	Pas d'huisserie ni menuiserie. Ouverture aménagée lors du bardage de la façade.
IA071_A4_005	3	fenestron	3	2	Les tableaux et le seuil sont en maçonnerie plâtrée. Le linteau est une pièce de bois, à fleur de la maçonnerie, l'enduit en est parti.	Au nu de l'enduit	Trace d'un encadrement incisé dans le plâtre sauf en linteau
IA071_A4_005	2		1	1	Conduit aménagé dans la mitoyenneté avec le A4 024	Non	
IA071_A4_013	1	porte	1	0	Maçonnerie brute, huisserie bois.	Non	

IA071_A4_007	1	porte	1	0	Linteau bois en poutre apparente Tableaux en maçonnerie grossière reprises sommaires au plâtre. Seuil dallé Accès au soubassement	Non	
IA071_A4_007	2			1	Linteau bois en poutre apparente Tableaux en maçonnerie grossière reprises sommaires au plâtre.	Non	
IA071_A4_007	4	fenestron		1	Maçonné à la chaux. Sans enduits.	Non	
IA071_A4_006	3	porte	1	1	Tableau droit dressé au plâtre; le gauche est entièrement repris au mortier de ciment. Seuil composé d'une lauze Linteau, planche bois et maçonnerie mortier de ciment.	Non	
IA071_A2_003	1	porte	1	0	Tableaux et seuil maçonnerie grossière à la chaux et/ou plâtre, sans finition. Linteau bois	Non	
IA071_A2_003	1	porte	1	1	Tableau et seuil maçonnerie grossière à la chaux et/ou plâtre sans finition.	Non	
IA071_A2_003	2	porte	1	1	Linteau poutre bois tableau et seuil en appareillage maçonnerie à la chaux, sans enduits ni tableaux dressés.	Non	Porte fenièrè, ouverture extérieure double vantaux.
IA071_A2_008	2	fenestron	1	1	Fenestron en découpe sur bardage bois, huisserie.	Non	
IA071_B3_001	1	porte	1	0	maçonnerie à la chaux. Pas de tableaux dressés. Linteau bois.	Non	
IA071_B3_001	1	fenêtre	1	1	tableaux et linteau dressé au plâtre rose. Huisserie en place. Appuis maçonné.	Au nu de l'enduit	liseré en incrustation
IA071_B3_001	1	porte	2	1	Tableaux et linteau dressé au plâtre . Huisserie en place. Seuil poutre bois	Au nu de l'enduit	Liseré en incrustation.
IA071_B3_001	2						
IA071_B3_002	1	porte	1	0	Tableaux maçonnés à la chaux, pas d'enduits. Linteau panne sablière. Seuil bâti.	Non	
IA071_B3_002	1	fenêtre	1	1	Tableaux maçonnés à la chaux, pas d'enduits. Linteau panne sablière. Appui bâti.	Non	
IA071_B3_002	1	porte	2	1	Tableaux maçonnés à la chaux, pas d'enduits. Linteau poutre bois Seuil bâti Huisserie en place.	Non	
IA071_B3_002	1						
IA071_B3_013	1	fenestron	1	0	Tableaux et seuil pierres appareillées, sans enduits. Poutre linteau bois. En partie obstrué par le talus.	Non	
IA071_B3_013	1	fenêtre	2	0	Ancienne porte partiellement murée avec une maçonnerie hourdée au plâtre. Tableaux et seuil pierres appareillées, sans enduits. Poutre linteau bois sur la largeur totale de l'ancienne porte surmonté d'un arc de décharge plein cintre .	Non	
IA071_B3_013	1	porte	3	0	Tableaux et seuil pierres appareillées, sans enduits. Poutre linteau bois	Non	
IA071_B3_013	1	fenestron	1	1	Tableaux et seuil pierres appareillées, sans enduits. Poutre linteau bois	Non	
IA071_B3_013	1	porte	2	1	Tableaux et seuil pierres appareillées, sans enduits. La panne sablière du toit fait office de linteau.	Non	

IA071_B3_013	3	porte	1	1	Maçonnerie non enduite. Pièce de bois en linteau.	Non	Accès par porte simple à la grange haute.
IA071_B3_014	2	porte	1	1	Tableaux et seuil pierres appareillées, sans enduits.	Non	C'est le seul accès à la partie haute de la construction.
IA071_A2_011	3	fenestron	1	0	Dressés au plâtre	Non	Soupirail de la cave, linteau en biais pour augmenter éclairage.

Analyse du bâti des intérieurs

LES OUVERTURES

Les Ateliers du Paysage

N° Edifice	N° pièce	Type Ouverture	N° Ouverture	Concordance	Ouverture tableau	Ouverture description
IA071_A2_008	1	fenêtre	1	F1	Dressé au plâtre rose. Huisserie en place. Linteau poutre bois	
IA071_A2_008	1	porte	2	F1	Dressé au plâtre rose. Huisserie en place. Linteau poutre bois	
IA071_A2_008	2		0		Porte découpée dans bardage bois, huisserie	
IA071_A2_008	2	fenestron	1		fenestron en découpe sur bardage bois.	
IA071_A2_011	4	porte	1	P3	Feuillures dans cloisons pan de bois	
IA071_A2_011	4	fenêtre	2	F3	Ebrasements jusqu'au sol. enduit au plâtre. Huisseries et ouvrants détériorés. Peinture récente rouge.	
IA071_A2_011	2	porte	1		Porte dans cloison pan de bois. Huisseries.	
IA071_A2_011	2	fenêtre	2	F3	Ebrasement enduit au plâtre. Finition des angles supérieurs en arrondis. Partie basse sur 30 cm en alignement nu du mur intérieur.	
IA071_A2_011	1	porte	1	A2 010	Porte dans cloison pan de bois	
IA071_A2_011	1	fenêtre	2	F3	Tableaux en ébrasement, linteau et appuis dressés au plâtre.	
IA071_A2_011	1	porte	3	P3	Simple ouverture maçonnée, pas d'huisseries. Permet l'accès au reste de la maison.	
IA071_A2_011	5	fenestron	1	F3	Pierre appareillée brute. Linteau dressé au plâtre et incliné pour lumière. Huisserie et volet intérieur.	
IA071_A2_020	1	porte	1	P3	Dressé au plâtre rose. Huisserie en place.	
IA071_A2_020	1	fenêtre	2	F2	Dressé au plâtre rose. Huisserie en place. Ebrasement vers l'extérieur.	
IA071_A2_020	1	porte	3	P2	Tableau et linteau dressés au plâtre. Feuillure pour menuiserie.	
IA071_A2_020	2	porte	1	P1	Tableau et linteau bois dressés au plâtre. Feuillures pour menuiserie.	
IA071_A2_020	2	fenêtre	2	F4	Tableau dressés au plâtre, linteau bois, appuis maçonné	Avec barreaudage croisé
IA071_A2_020	4	porte	1	P3		
IA071_A2_020	4	fenêtre	2	F2	Tableaux, linteau et appui dressés au plâtre. Huisserie en place.	
IA071_A2_020	5	porte	1	P3	Feuillure dans cloison pans de bois	

IA071_A2_020	5	fenêtre	2	F1	Tableaux, linteau et appui dressés au plâtre. Ebrasement quatre cotés.	
IA071_A2_020	6	porte	1	P3	Tableaux dressés au plâtre. Feuillure pour menuiserie. Linteau et seuil bois	
IA071_A2_020	6	fenestron	2	F3	Tableaux, linteau et appui dressés au plâtre. En ébrasement sur les deux cotés. Comdamnée au deux tiers par maçonnerie en plâtre rose.	
IA071_A2_020	6	fenestron	3	F4	Tableaux, linteau en bois et appui dressés au plâtre. Huisserie en place. Ebrasement sur 3 cotés.	Barreaux
IA071_A2_020	6	fenestron	4	F3	Dressé au plâtre .Ebrasement deux cotés.	Barreaux
IA071_A4_005	1					
IA071_A4_005	2	porte	1	P1	Ouverture dans maçonnerie dressée au plâtre. Jambage et linteau bois.	
IA071_A4_005	4					
IA071_A4_005	4					
IA071_A4_005	5	porte	1	P4	Entre montant de la cloison servant de feuillures.	
IA071_A4_005	5	fenestron	2	F2	Conduit aménagé dans la mitoyenneté avec le A4 024	
IA071_A4_005	5	fenestron	3	F3	enduits plâtres en ébrasement	
IA071_A4_005	6	porte	1	P4	Entre montant de la cloison servant de feuillures.	
IA071_A4_005	6	porte	2	F3	Maçonnerie brute sans finition, linteau bois.	Le montant séparant cette porte d'avec la porte d'entrée nord est un poteau qui a aussi pour office d'être la tête de cloison en pan de bois et plâtre intérieure.
IA071_A4_005	6	porte	3	F1	Maçonnerie hourdées au plâtre, pas d'huisseries	
IA071_A4_005	7	porte	1	P4	Entre montant de la cloison servant de feuillures.	
IA071_A4_005	7	porte	2	P8	Entre montant de la cloison servant de feuillures.	
IA071_A4_005	7	porte	3	F2	Enduit plâtre en ébrasement	Accès au balcon en façade sud.
IA071_A4_005	7	fenêtre	4	F2	Enduit plâtre en ébrasement jusqu'au sol. Huisseries et menuiseries en place.	
IA071_A4_005	9	porte	1	P8	Huisserie dans cloison pans de bois	
IA071_A4_005	9	fenêtre	2	F3	Partie d'un ensemble de deux ouvertures dans un seul ébrasement.	
IA071_A4_005	9	fenêtre	3	F3	Partie d'un ensemble de deux ouvertures dans un seul ébrasement.	
IA071_A4_005	10	porte	1	P8	huissérie dans cloison pans de bois.	
IA071_A4_005	10	fenêtre	2	F1	Ebrasement jusqu'au sol et linteau plâtre.	
IA071_A4_005	10	fenêtre	3	F2		Donne sur façade du 25
IA071_A4_005	11	porte	1	P10	Huisserie dans cloison pans de bois	
IA071_A4_005	11	fenestron	2	F3	enduits plâtres en ébrasement	
IA071_A4_005	2	fenêtre	2	P1	Maçonné chaux sans finitions, linteau bois, appui pierres jointives.	
IA071_A4_005	3	porte	1	P1	Poteau et montant bois	
IA071_A4_005	3	fenêtre	2	F1	Linteau bois, tableau et appui en appareillage sommaire.	
IA071_A4_024	1	fenêtre	1	1	dressé au plâtre rose	
IA071_A4_024	1	porte	2	2	Trace de plâtre rose	
IA071_A4_024						accès libre dans le vestibule
IA071_A4_024	4	porte	1	3	huissérie bois	porte DP en entrant
IA071_A4_024	4	porte	2	5	montants sans feuillure	simple passage dans un mur de refend
IA071_A4_024	4	porte	3	1	voir façade 1 niveau 1	Porte d'accès C'est l'ouverture 1 de la façade 1
IA071_A4_024	5	porte			Montant sans feuillure	simple passage dans un mur de refends

IA071_A4_024	5	fenêtre				façade
IA071_A4_024	6	fenêtre	1	F1	Ebrasement sur trois faces jusqu'au sol en enduit plâtre	Huisserie bois
IA071_A4_024	6	porte	2	P3	Feuillure dans ossature cloison pan de bois	
IA071_A4_024	7	porte	1	P3	Feuillure dans montants cloison pan de bois	
IA071_B3_001	1	porte	1	F1	Maçonnerie brute à la chaux, pas de tableaux enduits, linteau poutre bois.	
IA071_B3_001	2	porte	1	F1	Tableaux et linteau dressés au plâtre. Huisserie en place.	
IA071_B3_001	2	fenêtre	2	F1	Tableaux, linteau et appui dressés au plâtre. Ebrasement sur les quatre côtés. Huisserie en place.	
IA071_B3_004	1	porte	1	P2		
IA071_B3_004	1	fenêtre	2	F3	Tableau dressé au plâtre . En ébrasement sur trois cotés.	
IA071_B3_017	1	porte	1		Tableaux dressés au plâtre linteau bois	porte accès
IA071_B3_017	1					
IA071_B3_017	2	porte	1		Pas de tableaux, ouverture simple	façade ouverte, pas d'huisserie
IA071_B3_017	2	porte	2	P3	Maçonnerie simple et huisserie	
IA071_B3_017	3	porte	1	P2	Maçonnerie non enduite huisserie bois	
IA071_B3_017	3	fenestron	2	F1	Tableau en ébrasement au plâtre. Huisserie bois.	
IA071_B3_017	5	porte	1	P4	Tableaux, linteau et appui dressés au plâtre. Feuillure.	
IA071_B3_017	5	fenêtre	2	F1	Tableaux en ébrasement jusqu'au sol et linteau dressés au plâtre. Huisserie et ouvrants en place.	
IA071_B3_017	5	porte	3	P7	Huisserie sur dressage plâtre	
IA071_B3_017	5	porte sur escalier	4	P6	Feuillure dans dressage plâtre	
IA071_B3_017	6	porte	1	P5		
IA071_B3_017	7	porte	1	P5	Dressés au plâtre dans mur de refend feuillure	
IA071_B3_017	7	fenêtre	2	F1	Tableaux en ébrasement, linteau et appui dressé au plâtre.	
IA071_B3_017	7	porte	3	P8	Feuillure dans cloison pan de bois.	
IA071_B3_017	8	porte	1	P7	huisserie bois dans cloison pan de bois	
IA071_B3_017	8	fenêtre	2	F1	Tableaux en ébrasement, linteau et appui dressé au plâtre.	
IA071_B3_017	4	porte	1	P3	Tableaux, linteau et appui dressés au plâtre. Huisserie en place.	
IA071_B3_017	9	porte	1	P6	Feuillure dans cloison pan de bois.	Changement de niveau par une marche.
IA071_B3_017	9	fenêtre	2	F1	Tableaux en ébrasement jusqu'au sol et linteau dressé au plâtre.	
IA071_B3_017	10	porte	1	P6	Feuillure dans cloison pan de bois	
IA071_B3_017	10	fenêtre	2	F1	Tableaux en ébrasement, linteau et appui dressé au plâtre.	
IA071_B3_017	11	porte	1	P10	huisserie dans cloison pan de bois	
IA071_B3_019	1	porte	1	1	Enduit de plâtre badigeonné de chaux.	Enduit mural
IA071_B3_019	2	porte	1	1	Enduit de plâtre et badigeon de chaux.	
IA071_B3_027	1	porte	1	P3		
IA071_B3_027	1	fenêtre	2	F3	Tableaux en ébrasement, linteau et appui dressé au plâtre.	
IA071_B3_027	2	porte	1	P3		

IA071_B3_027	2	fenêtre	2	F3	Linéau en arc maçonnerie de reprise (diminution de l'ouverture). Pas de finitions.	
IA071_B3_027	5	porte	1	P3	Huisseries dans mur maître	
IA071_B3_027	5	fenêtre	2	F3	Enduit plâtre. Ebrasement linéau et tableau jusqu'au sol	
IA071_B3_027	4	porte	1	P3	Feuillures dans maçonneries.	
IA071_B3_027	4	fenêtre	0	F3	Tableau en ébrasement jusqu'au sol.	
IA071_B3_027	4	fenestron	3	F3	Dressé au plâtre avec badigeon.	

Analyse du bâti des intérieurs

LES PIÈCES

Les Ateliers du Paysage

NumEdifice	Num pièce	type pièce	Niveau	Emplacement	Murs	Plafond	Sol	Eléments remarquables	Utilisation
IA071_A2_008	1	Bergerie	0	En accès direct façade sud	Mur en moellon calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Etat de pierre vue, reprises partielles au plâtre, trace de badigeon de chaux.	Plancher bois sur poutraison. Scellement en place des restes de poutres d'un niveau antérieur de plancher. Scellements au plâtre	Terre battue		agricole
IA071_A2_008	2	Fenière	1	sous toiture		toiture	plancher bois		
IA071_A2_010				présentation volume global	murs: maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux. Cloisons de séparation: Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (Vide, effondrement, non définissable formellement.	Vide, effondrement, non définissable formellement.	fresque dans reste escalier	
IA071_A2_011	1	Cuisine	0	Accès contiguës au A2 010.	On entre par une cloison pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis finition).Badigeon de surface à la chaux. Les autres murs sont en maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épais	Double voûte d'arêtes, bâties et maçonnées graves et chaux, corps d'enduit grave de chaux, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.	plancher bois lames droites		Cuisine mais seul accès aux autres pièces constituant cette habitation. Accès à la cave par une trappe de sol donnant sur une échelle.
IA071_A2_011	3	Escalier	0	Accès à coté de la cheminée dans la pièce 1.	A droite mur façade nord. Maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux. A gauche:Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre.	Solives non jointives et coffrage plâtre par le dessus. Non enduit. Simple badigeon à la chaux.	Escalier maçonné nez de marche bois et plâtre.		Accès de la pièce 1 à la 2 puis à la 4. Petit élément, en coffrage perdu, en triangle. Décor ou élément de décharge maçonnerie non identifié.
IA071_A2_011	4	Chambre	1	en haut escalier	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.	Solives non jointives et coffrage plâtre par le dessus. Enduit au plâtre. Badigeon à la chaux. Poutres simplement chaulées.	Plancher plâtre	grand meuble à grains.	chambre et/ou grenier
IA071_A2_011	5	Cave	-1	En contrebas et sous la cuisine, accès par une échelle.	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, badigeon de surface à la chaux.	Double voûte d'arêtes, Banchée au plâtre, badigeon de surface à la chaux.	Terre		Accès par une échelle, derrière la porte d'accès à la cuisine.

IA071_A2_011	2	Chambre	0	par un palier intermédiaire (sortie vers la gauche) dans l'escalier.	En entrant Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés. Constituant l'habillage de l'escalier. Puis enduit plâtre (corps enduit puis finition).Badigeon de surface à la chaux. Autres murs: maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/o	Solives non jointives et coffrage plâtre par le dessus. Sous face plâtre. Badigeon à la chaux et poutres simplement chaulées.	Parquet lames droites		vestibule
IA071_A2_020	1	Cuisine	1	En face en entrant dans le vestibule.	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.	Solives non jointives et coffrage plâtre par le dessus. Enduit sous-face au plâtre. Badigeon à la chaux.	Plancher bois, lames droites	Hotte cheminée avec mouluration plâtre.	Cuisine et accès réserve (pièce 2)
IA071_A2_020	2	Grenier	1	A droite dans la cuisine	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre. Seul le mur mitoyen à la cuisine est enduit en épaisseur au plâtre, finition en plâtre.	plancher sur poutraison, laissé brut.	Terre	Contient deux greniers maçonnés au plâtre et un bac à terre pour légumes	réserve ou cellier. D'un niveau inférieur à la cuisine on y descend par deux marches (comprises dans la pièce).
IA071_A2_020	3	Escalier	1	En entrant à droite	A droite :maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux. A gauche: Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre	Solives jointives et plâtre par le dessus. Enduit plâtre en sous-face.	Les 7 premières marches sont en pierres, taillées et striées en surface parallèlement aux nez de marches. Elles sont grossièrement appareillées. Les trois marches du haut sont en bois.	escalier à une volée à quartier tournant gauche.	Démarre par un vestibule qui dessert la cuisine (P1) , dessert un palier en étage accédant aux P3, P4 et P6
IA071_A2_020	4	Chambre	2	A gauche en haut de l'escalier.	Façades: maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux. Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis fin	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus. La sous face et les poutres étaient plâtrées et chaulées. Rives et poutres en plâtre mouluré.	plancher plâtre	L'ancienne communication avec pièce suivante murée au plâtre. L'observation de l'encadrement de la porte actuelle fait penser à une ouverture qui n'est pas d'origine.	Communiquait anciennement avec la chambre voisine.
IA071_A2_020	5	Chambre	2	En face en haut de l'escalier	Murs maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux. Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis finitions)	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus. La sous face et les poutres étaient plâtrées et chaulées. Rives et poutres en plâtre mouluré.	Plancher plâtre, très dégradé et renforcé par ajout plâtre puis par des lames de plancher bois.		chambre
IA071_A2_020	6	Chambre	2	Accès par chambre (P5)	murs maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux. Enduit plâtre (corps enduit puis finition).Badigeon de surface à la chaux.	Plancher bois sur poutraison, chaulé en sous face.	plancher bois, lames droites.	très sommaire par rapport aux deux pièces voisines.	
IA071_A4_003	1	Grenier	2	Accès de niveau par façade ouest	maçonnerie reste d'enduit grave de chaux et/ou plâtre. Présence ponctuelle de plâtre en réemploi.	toiture, pas de plancher intermédiaire. Présence d'une panne dans l'axe du faîtage laissant penser à un ancien plancher	Terre battue sur extrados de voûte et béton en terrasse non couverte.		Aire de battage ou stockage. Présence de cabanes à lapin, prolongé par terrasse béton sur IPN
IA071_A4_005	1	Escalier	0	A l'axe de la construction, sud-nord.	Partie haute cloisons pans de bois et coffrage plâtre et pierre. Partie basse maçonnerie grave et chaux et/ou plâtre.	Rampant suit la pente de l'escalier, soliveaux jointifs et chape plâtre. Non enduit.	Maçonné au grave-chaux, rejointé au plâtre. Nez de marches en calcaire bleu appareillées.		Communication niveau 0 à niveau 1 Axé en bas et haut sur les portes d'entrées. Dessert un palier à l'étage (pièce 4).
IA071_A4_005	2	Bergerie	0	A droite en entrant par la porte sud.	La maçonnerie murs et voûte présente majoritairement un appareillage au plâtre.	Voûte en berceau. En plâtre, coffré.	terre battue		Bergerie ou écurie
IA071_A4_005	3	Bergerie	0	A gauche en entrant par la porte sud.	La maçonnerie mur et voûte coffrée en plâtre et chaulée.	On entre sous une voûte d'arête, en continuité sur la droite d'une voûte en berceau, axée parallèlement.	Terre battue		Bergerie ou écurie
IA071_A4_005	4	Pallier	1	pallier haut de l'escalier (pièce 1)	Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis finition).Badigeon de surface à la chaux.	Solives jointives et plâtre par le dessus. Non enduit.	Chape sur solives		Dessert un accès nord, deux pièces latéralement et l'escalier.

IA071_A4_005	5	Grenier	1	A droite en entrant par l'accès nord, soit en haut à gauche de l'escalier.	Entrée puis à droite: Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis finition).Badigeon de surface à la chaux. En face mur mitoyen puis mur de façade nord tout deux en maçonnerie et corps d'enduit	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus. La sous face et les poutres étaient plâtrées et chaulées.	Sol plâtre sur solive, état moyen.		Stockage, place importante utilisée par le grenier à grains.
IA071_A4_005	6	Fénière	1	A gauche en entrant par le nord soit en haut à droite de l'escalier	cloison contre escalier: Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit seul). Maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre avec des traces de hourdage et de remplissage important au plâtre sur	toiture	Remplissage sur voûte, niveau plan en plâtre.		Fénière sur un volume, niveau 1 et 2, ainsi qu'accès latéral sur le niveau 3 au dessus des parties aménagées en niveau 2.
IA071_A4_005	7	Cuisine	1	A gauche en haut de l'escalier soit deuxième à droite en entrant par le nord et descendant trois marches.	Cloison avec escaliers pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis finition).Badigeon de surface à la chaux. Autre cotés: maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus. La sous face et les poutres étaient chaulées mais non plâtrées.	Parquet point de hongrie.		Cuisine Dessert en façade sud une porte sur balcon. Est le seul accès à l'escalier (pièce 8) du niveau n°1 au n°2.
IA071_A4_005	8	Escalier	2	Départ dans la cuisine	Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis finition).Badigeon de surface à la chaux.	Bois brut	Marches maçonnées en plâtre, nez de marche bois.	Une volée à quartier tournant gauche.	Accéder du niveau n° 2 au niveau 3.
IA071_A4_005	9	Grenier	2	En arrivant, face à l'escalier (pièce 4)	Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis finition).Badigeon de surface à la chaux. Seule une partie de la façade est en maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur	Reproduit le schéma du sol, moitié plancher bois et moitié solives + plâtre.	En deux parties, en surplomb du pallier (pièce 4) nous avons un plancher bois, le reste est en plâtre coulé sur solives.		Fénière? Pièce annexe.
IA071_A4_005	10	Chambre	2	A gauche en haut de l'escalier (pièce 8)	Les séparations avec fénière (pièces 6) et pièce 11 sont: Cloisons pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis finition).Badigeon de surface à la chaux. Les deux parois faisant angle façade sud: maçonnerie e	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus. La sous face et les poutres sont chaulées mais non plâtrées.	Surface de plâtre, bon état de conservation.		Chambre Seul accès à la petite chambre 11
IA071_A4_005	11	Chambre	2	Accès par la chambre 10	Cloisons de séparation en pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis finition). Badigeon de surface à la chaux. Murs mitoyen et de façade en maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus. La sous face est plâtrée et chaulée. Les poutres, chaulées, étaient antérieurement enduites.	Surfacé plâtre, bon état.		
IA071_A4_008		Atelier	0	Toute la surface	Absence d'enduit pierre vue.	Solive jointive et plâtre coulé par le dessus. Laissé brut	plâtre		
IA071_A4_013	1	fournil	1	Accès direct par entrée	Pied droit de la voûte et mur sud, maçonnerie et reste d'enduit grave de chaux et/ou plâtre	Voûte plein cintre enduite au mortier de chaux.	terre battue		Four à pain collectif
IA071_A4_015	1	toilette	1	toute la surface	Mur Sud : Pans de bois apparent avec remplissage de pierre et plâtre par coffrage. Autre mur : Mur en moellon calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Absence de crépis				
IA071_A4_017	1	Bassin	1	toute la surface.	Enduit de chaux et/ou plâtre et sable, réparation par mortier de ciment sur mur Ouest et Sud.				
IA071_A4_024	1	Ecurie	0	totalité du niveau	Pierre calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre et de grave, granulométrie 10 à plus. Pas de trace d'enduit. Trace de rebouchage en plâtre blanc sur le mur Ouest	Solives jointives et plâtre coulé par le dessus.	Terre		

IA071_A4_024	2	Atelier	1	Tout le niveau	Mur Ouest, pierre calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, trace de terre argileuse en remplissage de joint. Trace d'enduit sur le mur Nord.	Solive jointive et plâtre coulé par le dessus.	Terre battue et pierre	Vue sur l'extrados de l'escalier et la cloison supérieure en pan de bois remplis de pierre et plâtre par coffrage.	
IA071_A4_024	3	Escalier	1	A gauche en entrant par l'accès sur façade nord.	cloisons pan de bois, hourdage plâtre	Solive jointive et plâtre coulé par le dessus. Laissé brut.	Plâtre et nez de marche bois	Escalier à une volée quartier tournant gauche autour d'un noyau en bois ou prennent appui les marches. Il dessert les pièces de vie ainsi qu'un palier sur sa droite, départ d'une échelle (disparue) accédant à la fénrière.	Il permet d'accéder au niveau 2. Sous l'escalier ouverture donnant accès à la partie basse de la construction.
IA071_A4_024	4	Cuisine	2	A droite en entrant par accès nord.	Refend, Façade sud, Mitoyen ouest, Façade nord. Tous murs maître, hourdage et enduits de fond à la chaux et/ou plâtre, finition plâtrée.	Plafond plâtré sous soliveaux, poutre simple badigeons	Parquet bois.	Aménagements et mobiliers présents. Présence, aujourd'hui placard mural, d'une porte de communication en mitoyen ouest.	cuisine Accès à l'entrée sur balcon de la façade sud et seule communication avec la pièce 5.
IA071_A4_024	5	Chambre	2	En façade sud, accès par la cuisine (pièce 4).	Mur de refend, façade pan de bois, mur mitoyen, cloison pan de bois de séparation avec l'escalier et le vestibule	plafond plâtré sur soliveaux, poutre simple badigeons.	Plancher plâtre	Présence d'une poutre porteuse en façade pour reprendre le niveau supérieur, ornée d'un plâtre mouluré sur toute sa longueur dans la hauteur des poutres de plancher qu'elle reprend. Epaisseur finie de 12 cm pour la façade pan de bois, remplis de plâtre e	Chambre
IA071_A4_024	6	Chambre	2		Cloisons pans de bois et hourdage plâtre	Solive jointive et plâtre coulé par le dessus.	Plâtre	Placard mural, 3 grands coffres à denrées en plâtre	
IA071_A4_024	7	Chambre	3	accès par escalier, en haut à gauche.	Pan de bois et plâtre en façade.	Solive jointive et plâtre coulé par le dessus. Enduit plâtre avec finition chaulage.	Plâtre	Petit fenestron en pied de cloison donnant sur l'escalier. Poutre porteuse en façade assurant le support du plancher et le maintien de la façade pan de bois.	
IA071_A4_024	8	Fénrière	4	Sous toiture	Néant en longueur, maçonnerie en pignons	Toiture	Plancher plâtre sur soliveaux, surfacé au minimum, la fibre du bois est visible à son sommet.	Le fourrage ne pouvait être monté et redescendu que par l'escalier.	Fénrière
IA071_A4_025	1	Bergerie	0	Toute la surface du bâtiment	Traces de voûtes hourdées au plâtre, entièrement effondrées. Sur murs Est et Ouest, trace de crépis de plâtre et grave.	Vide, effondrement, non définissable formellement.	Vide, effondrement, non définissable formellement.		
IA071_A4_025	1	habitation	1	Toute la surface du bâtiment	Etage inexistant, entièrement effondré.	Solive jointive et plâtre coulé par le dessus.	Sur mur Est, reste 15 m² de plafond en solive enchevêtré de plâtre, recouverte d'un enduit de plâtre en sous face.		
IA071_A4_025	1	Grenier	2	Toute la surface du bâtiment		Sous toiture	Plâtre		
IA071_B3_001	1	Ecurie	0	Accès direct façade sud.	maçonnerie pierre, grave et chaux et/ou plâtre. non enduit.	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus. La sous face est brutes de coffrage, ni enduite ni chaulée.	Terre		Bergerie ou écurie
IA071_B3_001	2	Cuisine	1	Accès par balcon (disparu) façade sud.	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur et finition en plâtre. Traces de badigeon à la chaux.	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus. La sous face brute, ni enduite ni chaulée.	Plancher plâtre		Pièce de vie, cheminée et potager
IA071_B3_001			2	sous toiture	Ancien enduit sans reprises	Sous rampant toiture	Plancher plâtre	non accessible	
IA071_B3_004	1	Cuisine	1	A gauche en entrant	Enduit au plâtre rose.	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus. La sous face et les poutres étaient brute de coffrage et simplement chaulées.	plancher instable, prospection impossible.	Cheminée en plâtre avec élément moulurés. Placard en plâtre rose.	

IA071_B3_004	2	Escalier	1	En face porte entrée	enduit plâtre, trace d'outils pour support de finition.		Maçonné au plâtre avec nez de marche en bois.		Accès niveau 2 Escalier droit. (risque d'effondrement)
IA071_B3_006		Bergerie	0	Accès par escalier commun	Mur en moellon calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus.	Solives jointives et plâtre par le dessus. Non enduit.	non visible		peu de commentaires, estimations difficiles. Les parties hautes présentent des traces importantes d'enduits intérieur au plâtre.
IA071_B3_007		Escalier	0	Rejoint les façades ouest à est	en niveau 1: cloisons pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis finition).Badigeon de surface à la chaux.		escalier droit sur arc rampant Pierres brutes assemblées en nez de marche, maçonnées à la chaux.		dessert les niveaux 0 et 1
IA071_B3_008	1	Ecurie	0	Accès pas escalier commun	Mur en moellon calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus. Des traces d'enduits graves et chaux et/ou plâtre. Par endroit affleurement des roches naturelles.	Solives jointives et plâtre par le dessus. Non enduit.	Terre		
IA071_B3_008	2	Fénière	2	Accès ouest, de niveau	Mur en moellon calcaire hourdé au mortier de chaux et/ou plâtre, sable anguleux de granulométrie 10 à plus.	Toiture	Plancher plâtre		
IA071_B3_009		habitation		Toute la surface	en ruine, corps d'enduit au plâtre rose et graves, enduit lissé au plâtre rose et badigeon de chaux blanche	Vide, effondrement, non définissable formellement.	Vide, effondrement, non définissable formellement.	Placards en plâtre	
IA071_B3_013	1	Ecurie	0	toute la partie niveau 0	Le rocher est apparent sur la totalité de la paroi nord.	Voûtes d'arêtes en entrant puis voûte en berceau le long de la façade ouest.	Rocher affleurant.		Etable
IA071_B3_013	2	Fénière	1	Pièce haute	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur à la chaux et/ou plâtre.	Toiture	Extrados de la voûte, directement circulé.	L'épaisseur du voile de la voûte est en sommet de 15cm.	Fénière ou grange haute.
IA071_B3_014	1	aire de foulage	0		Un coté ouvert (sud) le rocher fait office de mur sur deux cotés (ouest et nord) Sur le mur est maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre.	Plancher bois sur pannes	lauzes de calcaire	Partie couverte de l'aire de foulage.	
IA071_B3_014		Fénière	1		Un coté ouvert (sud) le rocher fait office de mur sur deux cotés (ouest et nord) Sur le mur est maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre.	Plancher bois, détruit.	plancher bois sur pannes		Fénière
IA071_B3_014		combles	2	sous toiture	pignons maçonnés	Toiture	plancher bois		Fénière
IA071_B3_017	1	Cave	0		Le mur du fond, pied de voûte face à l'entrée, est constitué par le rocher affleurant. Les autres murs sont maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre.	Voûte en berceau surbaissé, coffrée avec un béton de chaux.	Terre battue.	Un coffre mural bâti en bois et plâtre et contenant de la farine (ou une matière organique). A gauche en entrant une rupture de la maçonnerie de la voûte permettait un trappe d'accès.	réserve et stockage
IA071_B3_017	2	Cave	0	Accès par la façade 1	mur en face et à droite composé par le rocher.	Plancher bois à lames droites	terre battue	Accès par la largeur de la pièce.	Accès à la pièce 3 Abri à matériel, présence de cages à lapins.
IA071_B3_017	3	Bergerie	0	Suite à la pièce 2.	le mur à droite est composé par le rocher.	Voûte d'arêtes en plâtre, effondrée en grande partie. Epaisseur moyenne 17 cm<à l'extrados. La partie effondrée laisse voir la sous-face d'un plancher bois en point de hongrie.	terre battue		Bergerie, présence de mangeoires
IA071_B3_017	4	Appentis	1	Accès par façade Sud	Seul le pignon de la bâtisse ou la pièce est adossée subsiste.	Absent	parquet point de Hongrie		Pièce d'accès à la cuisine. C'est une pièce de vie, la qualité du parquet en témoigne, mais construite en bois contre la façade.

IA071_B3_017	5	Cuisine	1	Suite à l'appentis, pièce 4.	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus. La sous face était plâtrée puis chaulées. Une poutre présente des moulures de finition et étaient simplement chaulées.	Parquet point de hongrie.	Cheminée, four, potager.	Cuisine. Dessert le niveau supérieur, accès extérieur et pièces.
IA071_B3_017	6	Escalier et vestibule	1	Départ dans la pièce 5	maçonnerie murs maîtres et talus.	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus.	Marches coulées en mortiers de chaux avec nez de marche en bois.	Volée quart tournant à gauche.	Accès étage et extérieur.
IA071_B3_017	7	Chambre	1	Suite à la pièce 5	Mur porteur en façade et séparation avec cuisine. Cloison pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis finition) en séparation pièce suivante.	Bois. Poutres et plancher jointif chaulé.	Sol plâtre. Etat moyen.	Contre cloison du coté Est de type pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis finition). Badigeon de surface à la chaux. Badigeons noir en pied de mur.	Chambre
IA071_B3_017	8	Chambre	1	Suite à la pièce 7	Murs maître en façade et pignons. Séparation et contre cloison (en continuité pièce précédente) en pans de bois et remplissage plâtre et pierre banchés puis enduit plâtre (corps enduit puis finition). Badigeon de tout les murs à la chaux.	bois. Poutre et plancher jointif bruts.	Sol plâtre, très usé avec des bois affleurants.	Présence d'une petite alcôve (insuffisante pour un lit) avec une niche maçonnée. La cloison de l'alcôve, finie en en anse de panier avec forme de corbeau aux appuis est bâtie et enduite en plâtre sur pans de bois.	
IA071_B3_017	9	Chambre	2	A gauche en entrant de plein pied au niveau haut	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus. La sous face et les poutres étaient plâtrées et chaulées.	Sol parquet lames droites		
IA071_B3_017	10	Chambre	2	A droite en accédant par la porte haute	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus. La sous face et les poutres étaient plâtrées et chaulées.	Sol parquet		
IA071_B3_017	11	Chambre		En face la pièce 10	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.	Solives non jointives et plâtre coulé par le dessus. La sous face et les poutres étaient plâtrées et chaulées.	Sol plâtre		
IA071_B3_019	1	Eglise	0		Enduit de plâtre lissé et badigeon de chaux teinté. Ornementation en plâtre au plafond et sur les murs autour des tableaux.	Voûte enduite de plâtre lissé et badigeon de chaux teinté.	Dallage de carrelage.	Chair maçonnée en plâtre avec plancher bois. Autel en plâtre badigeonné de chaux. Autel latéraux en plâtre rose enduit de plâtre fin de 3mm puis badigeonné de chaux..	Messe
IA071_B3_019	2	Sacristie	0		Enduit de plâtre rose badigeonné de chaux blanche.	Voûte avec ornementation, arc doubleau et motif floral au plafond	Dallage de carrelage.	Le décors semble beaucoup plus ancien que le corps principal de l'église.	
IA071_B3_027	1	Fénière	0	A droite en entrant	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre.	Voûte d'arêtes, coffrée béton de chaux	Terre		
IA071_B3_027	2	Ecurie	0	à gauche en entrant	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre.	voûtes d'arêtes, coffrée béton de chaux	Terre		
IA071_B3_027	3	Escalier		En face de l'entrée, traverse le bâti dans la largeur.	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre.	Rampant, Solives jointives et plâtre coulé par le dessus. Non enduit.	Marches en pierre.		
IA071_B3_027	4	Chambre	1	A droite en haut de l'escalier.	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.	Bois. Planches jointives sur pannes peintes et chaulées. Deux des poutres présentent de petites moulures.	Parquet bois à lames droites		
IA071_B3_027	5	Cuisine	1	à gauche en haut de l'escalier.	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.	Solives jointives et plâtre coulé par le dessus. Enduit plâtre et chaulage.	Parquet point de hongrie.	cheminée et potager.	Cuisine. Commande un escalier qui dessert le niveau supérieur. Donne accès à une petite pièce (pas de fiche à part) avec une simple ouverture fenestron grillagée en façade.

IA071_B3_027	6	Escalier	1	départ dans la P5	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.	rampant	Lauzes scellées au plâtre sur trois marches puis nez de marche bois et plâtre.		escalier à une volée à quartier tournant.
IA071_B3_027	7	Chambre	2	En haut à droite du second escalier	maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.	Plâtre bois à la Française, entr'axes de 30cm	Bois lames larges	cheminée moulurée.	
IA071_B3_027	8	Grenier			maçonnerie et corps d'enduit grave de chaux et/ou plâtre, enduit d'épaisseur en plâtre, finition en plâtre et badigeon de surface à la chaux.	Solive jointive et plâtre coulé par le dessus.	plâtre pour partie et lames bois larges	Arche à grain.	